




Thread Size d		2#	3#	4#	5#	6#	8#	10#	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
d		0.0860	0.0990	0.1120	0.1250	0.1380	0.1640	0.1900	0.2500	0.3125	0.3750	0.4375	0.5000	0.6250	0.7500
d ₁	max	0.080	0.091	0.106	0.118	0.129	0.155	0.179	0.236	0.298	0.361	0.420	0.482	0.601	0.722
	min	0.075	0.086	0.101	0.113	0.124	0.149	0.173	0.230	0.290	0.353	0.411	0.473	0.592	0.713
h	min	0.022	0.030	0.030	0.040	0.040	0.047	0.047	0.062	0.078	0.094	0.109	0.125	0.156	0.188
d _c	max	0.129	0.158	0.174	0.206	0.217	0.257	0.311	0.370	0.462	0.557	0.646	0.740	0.921	1.106
	min	0.119	0.147	0.161	0.193	0.204	0.243	0.297	0.354	0.446	0.541	0.629	0.723	0.904	1.089
d _k	max	0.140	0.161	0.183	0.205	0.226	0.270	0.312	0.375	0.469	0.562	0.656	0.750	0.938	1.125
	min	0.134	0.154	0.176	0.198	0.218	0.262	0.303	0.365	0.457	0.550	0.642	0.735	0.921	1.107
k	max	0.086	0.099	0.112	0.125	0.138	0.164	0.190	0.250	0.312	0.375	0.438	0.500	0.625	0.750
	min	0.083	0.095	0.108	0.121	0.134	0.159	0.185	0.244	0.306	0.368	0.430	0.492	0.616	0.740
s		0.078	0.078	0.094	0.094	0.109	0.141	0.156	0.188	0.250	0.312	0.375	0.375	0.500	0.625
t	min	0.038	0.044	0.051	0.057	0.064	0.077	0.090	0.120	0.151	0.182	0.213	0.245	0.307	0.370